

# Gewerbesauger: Was tun, wenn die Saugleistung nachläßt?



GD 1005/1010  
HDS 1005



GD 2000  
(Der Hai)

Die Staubtüte ist voll →



Zunächst den Schlauch mit einer Drehbewegung gegen den Uhrzeigersinn abnehmen



Gerät öffnen



Tüte entnehmen (Beschreibung auf der neuen Tüte)



Die neue Tüte gemäß Beschreibung einsetzen



Gerät schließen



Schlauch einstecken und im Uhrzeigersinn drehend befestigen

Der Saugweg ist blockiert →



Saugrohr und Mundstück trennen, Schlauch abnehmen



Prüfen, ob das Saugrohr frei ist (Sichtkontrolle) - eventuelle Verstopfung beseitigen



Prüfen, ob Schlauch frei ist. Evtl. Verstopfung mit langem Gegenstand (in Richtung zum Sauganschluß) beseitigen

Die Turbodüse arbeitet nicht →



Prüfen, ob sich Fäden um die Walzenbürste gewickelt haben



Fäden mit einer scharfen Schere durchschneiden



Die durchschnittenen Fäden herausziehen